



|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>Descripción;</b><br>Grifo lateral montado con montura cerámica derecha          | <b>Acabado;</b><br>Cromo.  | <b>Código;</b><br>GLM001-12  |
|  |  | <b>EAN:</b><br>8435305706999 |
| <b>Fotografía;</b>   | <b>Plano técnico;</b>  |                              |
|  |   |                              |
| <b>Especificaciones;</b>   | Material: Latón.<br>Caudal: 30 l/min (8GPM) a 3 bar (44psi)<br>Montura cerámica derecha.   |                              |
| <b>Normas;</b>   | Norma UNE 19703 Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas.   |                              |
| <b>Garantía;</b>   | 5 años contra cualquier defecto de fabricación.  |                              |
| <b>Observaciones;</b>  | Para más información consulte <a href="http://www.mzrio.com">www.mzrio.com</a>   |                              |
| <b>Fabricante;</b>   | <b>M.Z. DEL RIO, S.A.</b><br>Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco nº.12<br>50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) España<br>Tel. 976-571517 Fax: 976-572018<br>E.mail: <a href="mailto:mzrio@mzrio.com">mzrio@mzrio.com</a> |                              |